

Description du produit

Peinture d'intérieur à l'alkyde spécialement formulée pour l'application sur les plafonds de calcimine texturée.

Qualité

Qualité supérieure

Technologie

Technologie «Alkyde ultra-adhérent» – Assure une excellente adhérence et est anti-éclaboussure.

Avantages

- Diffuse la lumière ambiante, excellent pour camoufler certaines imperfections.
- Haute viscosité et grand pouvoir cachant.
- Prêt à l'emploi; facile à appliquer; sèche rapidement.
- Faible teneur en composés organiques volatils (COV); respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.

Projets**Environnement**

Intérieur seulement.

Utilisation

Travaux neufs et travaux d'entretien.

Sites résidentiels et commerciaux.

Plafonds seulement.

Surfaces

Plafonds recouverts d'un produit à base de calcimine seulement.

Remarques

Ne pas utiliser ce produit comme sous-couche ou apprêt-scelleur ou sur des surfaces devant être lavées et frottées souvent.

Ne pas mélanger ce produit à d'autres peintures ou diluants.

Couleurs, bases et formats

Blanc seulement.

Consulter votre détaillant pour plus d'information sur les produits et formats disponibles.

Caractéristiques techniques**Aspect**

Opaque

Niveau de lustre

Fini mat

• Reflet à 60° : 0 à 5 %

• Reflet à 85° : Non disponible

Composition

• Diluant : hydrocarbures

• Liant : alkyde

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 : < 475 g/L

Projet de normes canadiennes : < 475 g/L

Viscosité (21° C (70°F))*

Prêt à l'emploi (100 ± 5 unités Krebs)

Densité (21° C (70°F))*

1,6 ± 0,1 kg/L

Solides en volume*

54 %

Inflammabilité (21° C (70°F))

Liquide combustible

Point d'éclair*

42 °C (108 °F)

Taux d'étalement par couche

3,78 L : 42 à 48 m ca. (450 à 520 pi. ca.)

(N'inclut pas les pertes dues aux variations dans les méthodes d'application ou de la porosité de la surface.)

Épaisseur du film minimum*

(selon le pouvoir couvrant maximum)

• Mouillé : 3,2 mils (81 µm)

• Sec : 1,8 mils (43 µm)

Temps de séchage (21° C (70°F))*

• Au toucher : 1 à 2 heures

• Hors poussière : 6 à 8 heures

• Avant de recouvrir : 6 à 8 heures

• Avant de nettoyer : 7 jours

Doubler le temps de séchage si l'humidité est supérieure à 50 %.

Certifications*

Non-disponible

**Données techniques à partir du : 721-112*

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est une opération capitale. La plupart des problèmes attribués aux revêtements sont causés par une mauvaise préparation des surfaces. Les surfaces doivent être propres, solides, sèches, libres de poussière, de saleté, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de farinage, de peinture écaillée ou de tout contaminant. Pour préparer les surfaces de façon adéquate, bien suivre les étapes suivantes :

- ▶ Nettoyer la surface avec le nettoyant Polyprep 771-135 ou 771-136. Bien rincer.
 - Pour enlever la moisissure, laver avec une solution d'eau de Javel (1 partie d'eau de Javel pour 3 parties d'eau). Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Rincer à fond à l'eau claire et bien laisser sécher.
- ▶ Décaper, gratter ou enlever toute la peinture lâche ou écaillée et poncer le contour pour obtenir un profil lisse.
- ▶ Poncer légèrement les surfaces brillantes. Éliminer les résidus de ponçage à l'aspirateur. Précaution : les traitements tels que le ponçage à sec et le brûlage de films de peinture peuvent générer des poussières et des fumées dangereuses. Le ponçage ou le sablage humide devraient être utilisés si possible. Porter un masque de protection respiratoire si une exposition à la poussière ne peut être évitée par une ventilation locale.
- ▶ Réparer les trous et les fissures à l'aide d'une pâte de remplissage ou d'un composé à joint adapté à la surface à réparer.
- ▶ Aucun apprêt n'est requis.

Application

Ce produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer. Brasser le produit à fond avant de l'appliquer.

Transvider la peinture dont vous avez besoin dans un autre contenant afin d'éviter de la contaminer. Maintenir fermés les contenants non utilisés.

Appliquer le produit généreusement, sans oubli ni surcharge, en respectant le taux d'étalement du produit.

Bien aérer. Respecter le temps de séchage du produit entre les couches. Une humidité élevée ou une basse température ralentira le temps de séchage du produit. L'application de deux couches de finition assurera une meilleure durabilité et une apparence uniforme.

Retirer le ruban-cache après chaque couche pour éviter d'arracher la peinture.

Pour plus d'information sur les méthodes d'application, visiter le site www.sico.ca ou appeler le service à la clientèle au 1-800-463-7426.

Recommandations

Conditions d'application

Température : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)

(idéale 20 °C ± 5 °C [68 °F ± 9 °F]).

Humidité relative : idéale entre 15 et 50 %, maximum 85 %.

L'humidité élevée ou les basses températures prolongent le temps de séchage.

Les conditions doivent être maintenues pendant l'application et pendant les 24 heures suivant l'application.

Outils

- Pinceau : soies naturelles
- Rouleau : 10 mm (3/8 po)
- Pistolet - buse : 0,013 - 0,015 po

Nettoyage des outils

Enlever la plus grande quantité de produit possible et nettoyer les outils avec le Polyprep 875-104, 875-105 ou de l'essence minérale immédiatement après usage.

Entretien des surfaces

- Laisser sécher complètement les surfaces et attendre au moins 7 jours avant de les nettoyer. Utiliser un nettoyant non abrasif et un linge doux.
- Au besoin, retoucher les endroits dénudés et appliquer une couche additionnelle sur la surface entière.

Entreposage et transport

Durant l'entreposage et le transport, conserver le produit dans un endroit sec et ventilé, entre 10 et 30°C (50 et 86 °F). Dans ces conditions les contenants jamais ouverts pourront se conserver jusqu'à environ 3 ans à compter de la date de fabrication.

Élimination des résidus

Consulter votre municipalité afin de disposer adéquatement des résidus conformément aux législations et le respect de l'environnement ou faire un don de vos restes de peinture à quelqu'un qui en a besoin : voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.

Utiliser seulement dans des endroits bien aérés. Ne pas respirer intentionnellement les vapeurs.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, bien rincer à l'eau claire. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.